

2. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

Igénylésazonosító: 517 647

ADATLAP

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatójához, helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvéhez

1. Önkormányzat neve:	Szentendre Város Önkormányzata
2. Bejelentett vis maior esemény megnevezése:	pince- partfal, út, az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló védekezés
3. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása a 2/A. § (5) bek. alapján a bejelentés valódiságáról, a vis maior esemény jellegéről és a védekezési munkálatok szükségességéről:	
a) A bejelentés valódisága:	valódi
b) A vis maior esemény jellege:	partfal omlás
c) A védekezési munkálatok szükségessége:	szükséges

Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve

Helyszíni ellenőrzéssel (kizárólag a 2/A. § (1) bek. a) szerinti védekezés esetében) kapcsolatos adatok:	
Helyszíni ellenőrzés időpontja:	2021. év május hó 17. nap
Helyszíni ellenőrzés megállapításai:	A helyszínen megállapításra került, hogy a Szirom utca 22-24 sz. előtt kb 20 m-es szakaszon /Út: HRSZ 7600, Patakmeder: HRSZ 5411/2/ partfala kb. 150-200 cm-es mélységben a patakmederbe szakadt, a leszakadt részen rétegvíz megjelenése tapasztalható. Több nagy fa gyökérzete kimosódott, kidőlésük további partfal omlást idézhet elő. Az önkormányzat védekezési feladatként nyúlgátépítéssel a sérült partfalszakasz vízvédelmét biztosította, a terület elkerítésére, kitáblázására intézkedett. A védekezési feladatok ellátásához kapcsolódóan az önkormányzat határozatot nem adott ki, a műveleti napló folyamatos vezetésére intézkedik.

Kelt:

Szentendre



Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről

Név: Horváth Nándor tű. ezredes, Diósi Edit tű. zls

Beosztás: polgári védelmi főfelügyelő, katasztrófavédelmi megbízott

Telefon: 06-20-203-63-14

2021.05.17.

P.H.



Önkormányzat részéről

Név: Hamorinyikné Csemeczki Zita

Beosztás: irodavezető

Telefon: 06-26-503-399